



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SAPAS DE MULEGE
DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO HIDRAULICO


INFORME DE ACTIVIDADES

SISTEMA VISITADO: ACUEDUCTO VIZCAINO PACIFICO NORTE

FECHA: 08 DE MAYO DE 2017

DESCRIPCION

SE VIAJO AL ACUEDUCTO VIZCAINO PACIFICO NORTE CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA A REALIZAR UN RECORRIDO A LO LARGO DEL ACUEDUCTO A FIN DE DETECTAR TRAMOS EN MAL ESTADO Y REALIZAR UN PROYECTO PARA LA SUSTITUCION DE LOS TRAMOS DE TUBERIA Y EQUIPOS DAÑADOS.



ELABORO

[Handwritten signature]

ING. CARLOS VILLAVICENCIO AGUILAR
DIRECTOR TECNICO

